


Zabumbão

ONG de consciência ambiental e social

MODELO DE FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PARA APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS PARA A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL (EIXO V DO PRH - SF)70./

• **1- RESPONSÁVEL**	
Proponente: Bárbara Anunciação Barbosa Leão	
Endereço: Praça Santo Antônio, nº 42, Paramirim - Ba	
E-mail: comunicação.ong.zabumbao@gmail.com	Tel.: (71) 99152-8070
• **2- TIPOLOGIAS DE PROJETO** **(anotar todas as opções aplicáveis)**	
( ) Construção de barraginhas ou barreiros trincheira, terraços ou outras estruturas de conservação de solo e água	( ) Readequação de estradas vicinais/rurais com especial atenção à captação das enxurradas
(**X**)Contenção e recomposição mecânica de margens	( ) Elaboração de projeto básico e execução das respectivas obras de dragagem e/ou contenção de barrancas
( ) Complementação de obras em diques	( ) Retaludamento (suavização da inclinação do terreno), construção de defletores e trincheiras
(**X**) Proteção (através de cercamento ou outras ações) de nascentes, matas ciliares, áreas de topo de morro e áreas de recarga hídrica	(**X**) Implantação e/ou replicação de projetos piloto de recuperação de áreas degradadas, matas ciliares e nascentes
(**X**) Revegetação ou recuperação ambiental de matas ciliares, nascentes, topos de morros e áreas de recarga hídrica	(**X**) Apoio à criação e estruturação (Centros de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas) e unidades homólogas
( ) Implantação e operação de viveiros de mudas nativas	OBSERVAÇÃO: *em todos os projetos as atividades de sensibilização e mobilização socioambiental deverão estar obrigatoriamente associadas.*

• 3- TÍTULO DO PROJETO

Recomposição Ambiental das margens do Rio Paramirim.

• 4- OBJETIVO DO PROJETO

4.1 Objetivo geral: Recuperação da Mata Ciliar do Rio Paramirim, desde as suas nascentes na Serra das Creoulas no município de Érico Cardoso, cortando o município de Paramirim até a sede de Caturama, região Centro-sul do estado da Bahia. Este projeto apresenta um conjunto de funções ecológicas extremamente relevantes para a qualidade de vida, especialmente, das populações humanas locais e da bacia hidrográfica do Rio Paramirim, sendo fundamentais para a conservação da diversidade de animais e plantas nativas da região, tanto terrestres como aquáticos. As Matas Ciliares influenciam na qualidade da água, na regulação do regime hídrico, na estabilização de margens do rio, na redução do assoreamento da calha do rio que são influenciadas pelas inundações, pelo aporte de nutrientes e pelos ecossistemas aquáticos que elas margeiam. Sendo de vital importância para a sustentabilidade das pessoas.

4.2 Objetivos específicos:

- Recuperação da mata nativa;
- Incentivar o reflorestamento, através do replantio e doação de mudas nativas aos moradores e produtores locais;
- Preservação da flora e fauna local;
- Redução do processo erosivo da calha do rio dificultando o escoamento superficial de partículas e de sedimentos que causam poluição e assoreiam os recursos hídricos;
- Contenção da erosão do solo e mitigação dos riscos de enchentes e deslizamentos de terra e rochas.
- Assegurar condições de bem estar público.
- Atender de forma satisfatória a demanda de água limpa por todo o percurso do rio, qual seja os municípios de Erico Cardoso, Paramirim e Caturama.
- Contribuir para conscientização da população local sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais;
- Buscar um equilíbrio biológico duradouro, essencial a uma melhor qualidade de vida.


• 5- DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A preocupação com o meio ambiente caminha a passos lentos no Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, principalmente em função de prioridades ainda maiores como, p. ex., a pobreza, e as carências em tantas áreas impedem que sejam empregadas tecnologias/ investimentos na área ambiental. Dessa forma, estamos sempre atrasados com relação aos países desenvolvidos e, com isso, continuamos poluindo.

A agricultura, a pecuária e a construção de cidades, modificam diretamente a natureza. Assim transformando características geográficas como vegetação, permeabilidade do solo, absortividade e refletividade da superfície terrestre, além de alterar as características do solo, ar e água. No caso específico, das margens do rio Paramirim, trata-se do descaso do poder publico e da população local, uma vez que ignoram todas as legislações ambientais que limitam a intervenção do homem na natureza. Inicialmente, cumpre destacar a falta de politicas publicas de conscientização do uso sustentável da agua do rio, é de conhecimento geral que vários proprietários de terra mantem represas dentro do seu terreno impedindo o curso local da água. É comum a passagem de animais (gados), nos trechos do rio, além de plantações desordenadas ás suas margens.


Fato notório foi o que aconteceu no Balneário do município de Paramirim, no dia 14 de agosto de 2017 foi aberta a comporta da Barragem do Zabumbão para a soltura de um milhão de metros cúbicos de água, com intuito de que o líquido chegasse à comunidade de Feira Nova, município de Caturama, no entanto o leito do rio abaixo da Barragem está todo assoreado, quase não existe mata ciliar. Com isso uma planta de nome taboa se alastrou e tomou conta de tudo. Assim que a água foi solta em grande quantidade, as taboas começaram a ser empurradas rio abaixo e começaram a formar uma pequena barragem. Certo momento houve um forte rompimento e o grande volume de água desceu feito tromba d'água arrastando mais e mais taboas que se encontrava pelo caminho. Porém esta data ficará marcada na história do município. Uma cena trágica.

• 6- ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO E POPULAÇÃO BENEFICIADA



Fonte: Google Earth

A abrangência proposta neste projeto é de 45 km ao longo das margens do Rio Paramirim, desde a sua nascente até á entrada da cidade de Caturama. O Projeto visa beneficiar diretamente os - ribeirinhos e agricultores. Neste sentido, os proprietários de terra, moradores locais e beneficiários diretos dos serviços ecossistêmicos têm papel central como forma de recuperar os ecossistemas, como o valor intrínseco da vida e ao valor da existência em si. Estes somam aproximadamente: 680 famílias cadastradas no sindicato dos irrigantes; e os beneficiários indiretos – que somam aproximadamente: 45 mil habitantes, população dos municípios de Paramirim, Erico Cardoso e Caturama, que dependem da preservação dos recursos hídricos desta bacia de grande importância para o abastecimento de água nestes municípios.



Fonte: Google Earth

Nascente do Rio Paramirim, onde se inicia o percurso do rio

• 7- SITUAÇÃO DO PROJETO

7.1( )Projeto elaborado (**X**) Projeto semi elaborado ( ) Idéia de Projeto

7.2 Existe autorização dos proprietários na região do projeto? (descrever necessidade e situação)

Em razão do tempo requerido para a inscrição do projeto o levantamento de números e dados exatos dos proprietários é humanamente impossível no espaço de tempo oferecido. Outras dificuldades enfrentadas inicialmente, é a ignorância e a falta de conscientização ambiental de boa parte da população, que requerem mais aproximação, convencimento e atenção em cada comunicação realizada. Inclusive entramos em contatos com alguns proprietários de terra e moradores locais, e estes se comprometeram com o projeto.

7.3 Licenciamento Ambiental (descrever necessidade e situação)

No momento não há necessidade. Após aprovação do projeto informaremos ao INEMA sobre a area, finalidade e espécies a serem plantadas e solicitaremos uma carta de inexigibilidade de licenciamento. Também comunicaremos e pediremos apoio aos outros orgãos que se faça necessário, como por exemplo a ANA.

7.4 Projetos associados: não

• **VALOR ESTIMADO DO PROJETO (R$)**			
Valor total: R$ 300.000,00	**Valor solicitado:** R$ 400.000,00	**Contrapartida financeira:** A Ong Zabumbão possui uma sede própria na cidade de Paramirim-Ba, com sala de reunião, estrutura de TI, 1 computador e internet que poderão ser usados no suporte do projeto. Além de possuir também um Corpo Técnico Voluntário: Advogada, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrônomo Especialista em Engenharia de Saneamento Básico e Ambiental, Bióloga, Publicitária e Marketing e Geólogo.	**Valores já aplicados:**

• **PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** 18 Meses		
LOCAL: De Paramirim das Creoulas em Erico Cardoso - Ba até Caturama – Ba passando por Paramrim- Ba	**DATA:** 26/03/2018	**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:** 
• **INFORMAÇÕES ADICIONAIS, MAPAS E ANEXOS (SE HOUVER)** Existe anexos (16 páginas)		

NO CASO DO DEMANDANTE INFORMAR QUE EXISTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DEVERÁ SER APRESENTADOS E ANEXADOS TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXISTÊNCIA DESTA CONTRAPARTIDA PARA SUA UTILIZAÇÃO IMEDIATA.

O CBHSF E A AGÊNCIA PEIXE VIVO REALIZARÃO AVALIAÇÃO DESTES DOCUMENTOS E SE RESGUARDAM AO DIREITO DE RECUSA-LOS EM CASOS DE INCONSISTÊNCIAS E/OU INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES.

PROPONENTE - RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

Bárbara Anunciação Barbosa Leão

Assinatura

Nome completo: Bárbara Anunciação Barbosa Leão	
Instituição ou Órgão: ONG Zabumbão	
Documento de identidade do representante: CPF 823.620.255-00	
Endereço: Praça Santo Antônio, nº 42, Paramirim - Ba	
Telefone de contato: (71) 99152-8070, (77) 99922-3885	
E-mail: comunicação.ong.zabumbao@gmail.com	

ANEXOS

Zabumbão
ONG de Consciência Ambiental e Social

CATURAMA


1- AÇUDE DA FAXINA-GORDO



2-SÃO JOÃO



6- BALNEÁRIO RIO DA RUA




7- PÉ DO MORRO



3- BEBEDOURO



8- BARRAGEM ZABUMBÃO



4- ARRAIAL DE BAIXO



ERICO CARDOSO

5- RIO DA PONTE




9- PONTE DA CACHOEIRINHA



PARAMIRIM

Zabumbão
ONG de Consciência Ambiental e Social



Nascente degradada, na Bacia do Paramirim, em uma área de pastagem e utilizada como balneário. Coordenadas: X809351, Y: 8515093. Município de Érico Cardoso.
Fonte: Hydros, 2016

Foto Janeiro 2018

1- AÇUDE DA FAXINA-GORDO



No local foi encontrado:
- acúmulo de sedimentos.
- formação de bancos de areia ao longo do curso d'água.
- diminuição da velocidade da vazão







Fotos tiradas em Julho 2015

2-SÃO JOÃO



No povoado do São João visivelmente encontramos probelmas como:
- acúmulo de sedimentos, o que resulta no excesso de material sobre o seu leito e dificulta o seu aproveitamento.
- formação de bancos de areia ao longo do curso d'água.
- a exposição dos solos para práticas agrícolas e exploração agropecuária, acompanhadas de movimentação de terra e da impermeabilização do solo, abrem caminho para os processos erosivos e para o transporte de materiais orgânicos e inorgânicos, que são drenados até o depósito final nos leitos dos cursos d'água.













Fotos tirada em Março 2018

3-BEBEDOURO



Na localidade do Bebedouro encontramos:
- lixo depositados sobre o rio, acumulando ainda mais dejetos em seu leito.
- formação de bancos de areia ao longo do curso d'água.
- remoção da vegetação das margens dos rios.
- diminuição da velocidade da vazão.













Fotos tiradas em Março 2018

4-ARRAIAL DE BAIXO



Neste local o que chamou mais atenção foi:
- tanques para criação de peixes, desviando o curso do rio para uma propriedade particular.
- surgimento de erosões nas proximidades do rio.
- formação de barreiras com rochas ao longo do curso d'água.













Fotos tiradas em Março 2018

5-RIO DA PONTE



No local foi encontrado:
- acúmulo de sedimentos.
- diminuição da velocidade da vazão.
- lixo nas margens do rio causando um mau odor.
- Pastoreio intensivo.











Fotos tiradas em Março 2018

6-BALNEÁRIO RIO DA RUA



O Balneário do Rio Paramirim é o principal ponto turístico da cidade de Paramirim. Vários projetos de revitalização foram feitos e alguns até hoje causam polêmica, como por exemplo a construção dos sanitários públicos que não tem uma fossa séptica ecológica para evitar a contaminação do solo ou mesmo leito de água do rio. Outras pontos visualizados:

- remoção da vegetação das margens dos rios e que diminuíem a velocidade da vazão.
- a perda da vegetação subaquática e das condições de habitat para peixes e outros animais, dificultando até mesmo a reprodução das espécies.
- Ocorrencias frequentes de queimadas causando a destruição da matéria orgânica da camada superficial do solo.











Foto tirada em Fevereiro de 2017


No dia 14 de agosto de 2017 foi aberta a comporta da Barragem do Zabumbão para a soltura de um milhão de metros cúbicos de água, o intuito era de que o líquido chegasse à comunidade de Feira Nova, município de Caturama. Porém esta data ficará marcada na história do município pois o Balneário do Rio foi tomado por muito mato e lama. Uma cena trágica. O leito do rio abaixo da Barragem está todo assoreado, quase não existe mata ciliar, os proprietários desrespeitam a lei e não conservam o tamanho determinado de mata. Com isso uma planta de nome taboa se alastrou e tomou conta de tudo. Assim que a água foi solta em grande quantidade, taboas começaram a ser empurradas rio abaixo e começaram a si formar uma pequena barragem com as plantas, certo momento houve um forte rompimento e o grande volume de água desceu feito tromba d'água arrastando mais e mais taboas que se encontrava pelo caminho. Ao chegar ao Balneário houve a grande tragédia ambiental.



6-BALNEÁRIO RIO DA RUA



Fotos e reportagens que ilustram o ocorrido no mês de Agosto de 2017, no Balneário do Rio Paramirim.











MENU O Eco



PARAMIRIM

TRAGÉDIA ANUNCIADA – Ação desastrosa na liberação de vazões, provoca devastação do Balneário em Paramirim

Samuel Rodrigues · 7 meses atrás

ENQUETE

achei sudoeste

Liberação de comportas provoca devastação de balneário em Paramirim

16 Ago 2017 - 09:00h




Foto: Reprodução/Facebook

Em Paramirim, uma tragédia praticamente destruiu toda a leita do rio, arrastando vegetação, muita lama o sujeira que avançaram sobre o balneário turístico da cidade devastando tudo o que encontrou pela frente. Tudo isso por conta da liberação de mais de um milhão de metros cúbicos do reservatório de Zabumbão. Tal liberação teria sido autorizada pela Agência Nacional de Águas (ANA), sob a alegação de uma suposta vazão a jusante do açude Zabumbão. Além dos prejuízos, Ficou evidente o estado em se encontra a água consumida na cidade devido ao odor insuportável. Ao longo dos anos, foram denunciados os garimpos clandestinos

COMENTÁRIOS



Jovem de 20 anos morre engasgado com pão em Brumado



Personalidade no túnel do tempo: Fiapo relembra sua história de vida construída em Brumado



Livramento de Nossa Senhora: OAB-BA aprova desagravo a advogado agredido por PM



Justiça eleitoral determina retirada de outdoor de Jair Bolsonaro em Brumado



Pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro ganha apoio de simpatizantes com outdoor em Brumado



BOQUIRA EM AÇÃO

LaboClin
Laboratório de Análises Clínicas
Curta e siga o LaboClin no Facebook clicando aqui

HOME DESTAQUE POLICIAL POLÍTICA EM BOQUIRA URSTE DA BAHIA NO ESTADO NO BRASIL ESPORTE TRÂNSITO

Balneário do Rio Paramirim neste domingo dia 20 de agosto de 2017



Passamos pelo Balneário do Rio Paramirim na manhã deste domingo, dia 20 de agosto de 2017, para ver como anda a recuperação do nosso ponto turístico. Constatamos que a grossa do material já foi removida pelas máquinas e funcionários da Prefeitura. Ainda há material a ser removido, porém o Balneário já pôde ser usado neste domingão. Aos poucos a rotina vai voltando à normalidade de sempre. (Focada em Você)













7-PÉ DO MORRO



A água neste trecho do rio, ao encontrar tantos obstáculos, desvia-se atingindo espaços onde antes não existiam cursos d'água (alagamentos).
- a perda da vegetação subaquática e das condições de habitat para peixes e outros animais, dificultando até mesmo a reprodução das espécies.
- corte intensivo da vegetação nativa.
- queimadas que destruiu a matéria orgânica da camada superficial do solo.
- Pastoreio intensivo.
- Invasão por espécies exóticas










Fotos tiradas em Março 2018

8- BARRAGEM ZABUMBÃO



- muito lixo e cinzas de fogueiras foram encontrados no local próximo onde banhistas frequentam.
- pastoreio intensivo nas margens.









Fotos tiradas em Março 2018

9- PONTE DA CACHOEIRINHA



- muito lixo encontrado na beira do rio.
- formação de bancos de areia ao longo do curso d'água.
- remoção da vegetação das margens dos rios.
- diminuição da velocidade da vazão







Fotos tiradas em Março 2018


NASCENTES 2



Fotos das nascentes dos Rios de Paramirim das Creoulas e do Rio Manoel Dias que, na comunidade de Cascalho, elas se jutam e formam o Rio Paramirim.













Fotos tiradas em Janeiro 2018

DOAÇÃO DE MUDAS



Fotos do viveiro da empresa Rocha Bahia, nosso parceiro neste projeto. Mudas já estão sendo disponibilizadas e já iniciaremos o processo de plantio junto aos proprietários favoráveis ao projeto.













Fotos tiradas em Março 2018

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.842.562/0001-40 MATRIZ		03/05/2016

NOME EMPRESARIAL ORGANIZACAO EM DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL DO VALE DE PARAMIRIM			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZABUMBAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R NELSON CAIRES DE BRITO	NÚMERO 99	COMPLEMENTO	
CEP 46.190-000	BAIRRO DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAMIRIM	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABCONTEC OM@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (77) 9919-8098		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2016		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **23/05/2016** às **09:31:17** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/05/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
BARBARA ANUNCIACAO BARBOSA LEAO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
058984067 SSP BA

CPF
823.620.255-00

DATA NASCIMENTO
05/12/1981

FILIAÇÃO
JURANDI MARTINS LEAO
TEREZINHA DOS REIS BARBOSA LEAO

PERMISSÃO

ACC

Nº REGISTRO
02126081705

VALIDADE
12/07/2021

1ª HABILITAÇÃO
26/12/2001

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIV REMUNERADA;

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
18/07/2016

10431415557
BA508767903

VEIBAN BA(BAHIA)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13486665O5

PRIMEIRO HABILITADO
13486665O5

Para: CCR Médio São Francisco

Rua Manoel Novais, 117

BOM JESUS DA LAPA - BA

CEP: 47600-000

tel: (77) 3481-3219

Recebido 16/04/2018

PARAMIRIM

09 ABR 2018

BA

Correios AR MP SEDEX

PESO (kg) 0,156

FC0928/38

DY 30905725 2 BR

De: ONG ZABUMBÃO - Bárbara Leão
Praça Santo Antônio, 42
Paramirim - BA
CEP: 46190-000